

《铝合金纹理蚀刻技术》

图书基本信息

书名 : 《铝合金纹理蚀刻技术》

13位ISBN编号 : 9787502593209

10位ISBN编号 : 7502593209

出版时间 : 2007-4

出版社 : 化学工业

作者 : 杨丁

页数 : 233

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu000.com

《铝合金纹理蚀刻技术》

内容概要

本书是一本关于铝合金纹理蚀刻的著作，是作者多年来的工作总结。全书的编写本着深入浅出、通俗易懂、简单实用的原则，不仅详细探讨了化学纹理蚀刻的原理和方法，而且对纹理蚀刻在实际应用中所涉及的其他技术，如铝合金材料技术、氧化技术、丝印技术及作业管理等，也以较大篇幅进行了介绍和讨论。

本书使用范围较广，对于铝氧化厂的技术人员和作业管理人员具有相当的实用价值；也可作为相关专业师生教材使用；对于与铝合金加工和使用有关的五金厂、电子厂的相关人员也具有较高的参考价值。

《铝合金纹理蚀刻技术》

书籍目录

第一章 绪论
第一节 铝的概况 1
一、铝的发现 1
二、铝的生产 1
三、铝的性质 2
四、铝的主要特点 3
五、铝的用途 4
第二章 铝合金及分类
第一节 变形铝合金的分类及主要性能 5
第二节 铸造铝合金的分类及主要性能 6
第三章 铝合金化学腐蚀的基本原理
第一节 铝合金腐蚀特点 11
第二节 铝合金腐蚀的基本类型 15
一、点蚀 16
二、点蚀半径和点蚀深度对表面纹理状态的影响 22
三、晶间腐蚀 23
第三节 分类
一、铝合金的腐蚀行为 24
二、纯铝的腐蚀行为 25
三、合金铝的腐蚀行为 25
第四章 铝合金纹理蚀刻原理与方法
第一节 清洁处理 29
一、溶剂清洁 29
二、化学清洁 29
三、电化学清洁 33
第二节 酸性环境中的纹理蚀刻 34
一、酸性氟化物纹理蚀刻原理形成机理 34
二、酸性氟化物纹理蚀刻方法 36
三、溶液成分及操作条件对纹理蚀刻的影响 37
四、常见故障原因及排除方法 42
第三节 碱性环境中的纹理蚀刻 42
一、碱性纹理蚀刻原理形成机理 42
二、碱性纹理蚀刻方法 46
三、溶液成分及蚀刻条件对纹理的影响 49
四、提高纹理粗糙度方法 52
五、常见故障原因及排除方法 55
第四节 酸?碱二步法纹理蚀刻 56
一、酸?碱二步法纹理蚀刻纹理形成机理 56
二、酸?碱二步法纹理蚀刻方法 59
三、酸性纹理预蚀刻溶液成分及蚀刻条件对纹理的影响 61
四、碱性纹理粗糙形成蚀刻溶液成分及蚀刻条件对纹理的影响 64
五、纹理化学抛光 65
六、常见故障原因及排除方法 67
第五节 铝离子回收及三废处理简介 69
一、铝离子回收 69
二、纹理蚀刻污水及废气处理 70
第六节 纹理蚀刻生产线设计简介 72
一、加工工艺流程 72
二、生产线设计 74
第七章 铝合金防护与装饰
第一节 化学氧化 78
一、弱碱性化学氧化 79
二、弱酸性化学氧化 83
第二节 硫酸阳极氧化 86
一、阳极氧化膜的生长过程 86
二、阳极氧化膜层的性质 88
三、硫酸阳极氧化电解液组成及配制方法 89
四、影响氧化膜层质量的因素及操作注意事项 90
五、硫酸电解液维护及常见故障处理 96
第三节 铬酸阳极氧化 99
一、铬酸阳极氧化的特点 99
二、铬酸阳极氧化操作方法 100
三、铬酸电解液维护及常见故障处理 101
四、硫酸氧化法和铬酸氧化法比较 102
第四节 草酸阳极氧化 103
一、草酸阳极氧化的特点 103
二、草酸阳极氧化操作方法 104
三、草酸阳极氧化电解液维护及常见故障处理 105
第五节 硬质阳极氧化 106
一、硬质阳极氧化的特点 106
二、硬质阳极氧化工艺要求 107
三、硫酸硬质阳极氧化工艺方法 107
四、混酸硬质阳极氧化 109
五、硫酸硬质阳极氧化法和混酸硬质阳极氧化法比较 110
第六节 氧化膜层着色方法 110
一、吸附染色法 111
二、电解着色法 116
三、封闭处理 120
四、不合格氧化膜的退除 121
第七节 图文蚀刻与丝网印刷工艺
一、胶片制备 122
二、网版制备 124
三、丝印方法 127
四、丝印中常见问题与处理方法 130
第八节 小型氧化线设计 133
一、厂房位置选择 133
二、设计步骤 133
第九章 铝合金纹理蚀刻与阳极氧化加工实例
第一节 浮雕图文蚀刻工艺方法 138
一、工艺流程及工艺过程详解 138
二、蚀刻液调配及常见故障处理方法 144
第二节 丝状纹理图文蚀刻工艺方法 146
一、工艺流程及工艺过程详解 146
二、蚀刻液调配及常见故障处理方法 151
第三节 碱性纹理蚀刻工艺方法 153
一、工艺流程及工艺过程详解 153
二、蚀刻液调配及常见故障处理方法 158
第四节 酸性纹理蚀刻工艺规范 159
一、工艺流程及工艺过程详解 160
二、蚀刻液调配及常见故障处理方法 164
第五节 酸?碱二步法纹理蚀刻工艺规范 165
一、工艺流程及工艺过程详解 165
二、蚀刻液调配及常见故障处理方法 171
第六章 纹理蚀刻氧化作业管理 174
第一节 生产管理职责 174
一、生产部门基本管理职责 174
二、生产各工序管理职责 177
第二节 工艺工程管理职责 183
一、工艺工程基本管理职责 183
二、样板制作 184
第三节 品质管理职责 189
一、品质管理基本职责 190
二、基本术语及抽样检查方法 195
三、质量观念 199
附录一 国产铝合金的分类 203
附录二 美国铝协会对铝合金的分类 210
附录三 国内外常用铝合金材料牌号对照 219
附录四 国产变形铝合金化学成分 225
参考文献 234

《铝合金纹理蚀刻技术》

章节摘录

第一章 绪论 第一节 铝的概况 一、铝的发现 铝是地壳中含量最丰富的金属元素之一，其蕴藏量在金属中居第二位，在自然界中主要存在于铝硅酸盐矿石中，如正长石 ($K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$)、白云母 ($K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$)、铝矾土 ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$)、高岭土等矿石中。

远在史前时代，人们就已经使用含铝的矿物质黏土来制作陶器。到了18世纪初，有人利用氧化铝作原料、用碱金属作还原剂想要把铝从某氧化物中还原成单质金属，但并未取得成功。直到19世纪20年代才由丹麦人H·C·Oeisted将C12通入红热的 Al_2O_3 和木炭的混合物中，制备了 $AlCl_3$ ，再用钾汞齐将铝还原出来，第一次制备出了低纯度的铝的金属粉末。后来F·Wohler用钾代替汞合金 $K_2N \cdot AlCl_3$ 。得到了较纯的金属铝粉末，并取得了许多铝的物理和化学性质的资料。到了19世纪50年代，法国化学家Henri Sainte-Dlaier Deville，改进了前人的制备方法，用钠还原 $AlCl_3$ ，使铝的产率和纯度都有较大提高。之后，铝的生产才进入商业化，只不过在当时铝的价格如今天的黄金一样昂贵。同年，Deville和德国的R·Bunsen提出了利用铝矿石，以电解方法来大量制取金属铝，并在各自的实验室获得成功后，铝的生产才受到了新的刺激和推动，从而开始了进入技术革命的新时代。1886年Charles Martin Hall在美国俄亥俄州、Paul—Louis Heron在法国各自独立地将溶解在熔融冰晶石中的氧化铝 (Al_2O_3) 电解还原技术开发成功，并获得专利。从此铝的生产进入工业化时代，电解还原法仍是今天工业化提取铝的唯一方法。

《铝合金纹理蚀刻技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com