

《材料成形装备控制技术》

图书基本信息

书名：《材料成形装备控制技术》

13位ISBN编号：9787111247531

10位ISBN编号：7111247531

出版时间：2008-9

出版社：机械工业出版社

页数：418

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《材料成形装备控制技术》

前言

本书主要内容包括材料成形过程中的检测技术、材料成形装备常用的执行装置、PID控制技术、材料成形装备计算机控制系统、材料成形过程中的电加热装置及控制、材料连接成形设备及控制技术、铸造成形装备控制系统、塑性成形设备及控制技术。为适应国家教育改革的发展，根据教育部颁发的新专业目录，全国大部分工科院校已将原铸造、焊接、锻压专业合并为材料成形与控制专业，原铸造、焊接、锻压的研究生专业也合并为材料加工工程专业。本科教学阶段的铸造、焊接和锻压（塑性）装备相关的教学内容进行了大量的删减，并归并到材料成形装备自动化中讲述，讲授的重点内容是介绍工艺对装备的要求、装备的组成分类和基本应用等。目前无论是对材料成形与控制专业的本科生，还是对材料加工工程专业的硕士研究生，都缺少专门讲述材料成形装备控制技术的书籍。“材料成形装备控制技术”是研究生培养计划修订后（2004）的新课程，是作者在多年研究生课程“材料加工生产过程自动化”和近年的“材料成形装备控制技术”的教学实践和多年科研实践的基础上编写而成的。编写素材来源于国内外最先进的材料成形装备的操作手册、使用说明书或国内高校及科研院所的研究成果。本书的主要特点是理论联系实际，对实际生产中的材料成形装备控制电路的工作原理和控制技术进行了全面系统的分析。因此本书适合从事材料加工装备研发、制造或使用的专业技术人员阅读，也可作为高等院校材料加工专业硕士研究生和材料成形与控制专业高年级本科生的教材。

《材料成形装备控制技术》

内容概要

《材料成形装备控制技术》全面系统地介绍了材料成形装备的分类、组成、功能及其控制技术。主要内容包括材料成形过程中的检测技术、材料成形装备常用的执行装置、PID控制技术、材料成形装备计算机控制系统、材料成形过程中的电加热装置及控制、材料连接成形设备及控制技术、铸造成形装备控制系统、塑性成形设备及控制技术。《材料成形装备控制技术》的主要特点是理论联系实际，对实际生产中的材料成形装备控制电路的工作原理和控制技术进行了全面系统的分析。

《材料成形装备控制技术》适合从事材料加工装备研发、制造或使用的专业技术人员阅读，也可作为高等院校材料加工专业硕士研究生和材料成形与控制专业高年级本科生的教材。

前言	第1章 绪论
1.1 金属材料成形方法及装备简介	1.1.1 金属材料成形方法及特点
1.1.2 金属材料成形装备概述	1.1.3 材料成形装备控制的特点
1.2 材料成形装备控制理论基础	1.2.1 材料成形装备控制系统的组成和分类
1.2.2 材料成形装备的计算机控制技术	1.3 本课程的知识基础及任务
第2章 材料成形过程中的检测技术	2.1 概述
2.2 电流的检测	2.2.1 电阻测量法原理及应用
2.2.2 电感测量法	2.2.3 霍尔效应测量法
2.2.4 电流的光纤传感器检测	2.2.5 电流测量传感器的选用
2.3 电压检测	2.3.1 电压的直接检测
2.3.2 分压电阻测量法	2.3.3 电压的互感器测量法
2.4 温度的检测与控制	2.4.1 温度的基本概念及测量原理
2.4.2 温度的检测方法	2.4.3 温度检测的应用
2.5 位移的测量	2.5.1 位移测量的基本原理
2.5.2 材料加工中的位移的测量	2.6 转速的测量
2.6.1 转速测量的基本原理与方法	2.6.2 转速的测量在材料加工中的应用
2.7 压力的检测	2.7.1 压力的基本概念及测量原理
2.7.2 压力测量的主要方法和分类	2.7.3 材料加工中的压力测量
第3章 材料成形装备常用的执行装置	3.1 概述
3.2 电动装置	3.2.1 步进电动机及驱动
3.2.2 直流伺服电动机及驱动	3.2.3 交流伺服电动机及驱动
3.3 液压装置	3.3.1 液压传动原理及组成
3.3.2 液压系统的特点	3.3.3 液压装置的发展趋势
3.3.4 典型液压元件工作原理	3.4 气压装置
3.4.1 气压装置的优缺点	3.4.2 气压装置的构成
第4章 PID控制技术	4.1 PID控制的来源
4.2 PID调节器的控制作用	4.2.1 比例（P）控制器
4.2.2 比例积分（PI）控制器	4.2.3 比例积分微分（PID）控制器
4.2.4 对PID控制规律的剖析	4.3 数字PID算法及改进
4.3.1 数字PID算法	4.3.2 算法改进
4.4 PID算法中参数的整定	4.5 智能PID控制策略
第5章 材料成形装备计算机控制系统	5.1 计算机控制系统的总线技术
5.1.1 总线的分类及模块化	5.1.2 总线的体系结构和控制方式
5.1.3 内部总线	5.1.4 外部总线
5.2 计算机控制系统中的信号采样	5.2.1 采样过程
5.2.2 采样定理	5.2.3 采样周期的选择
5.3 计算机控制系统中的输入输出接口技术	5.3.1 模拟量输入接口
5.3.2 模拟量输出接口	5.3.3 数字量输入输出通道
5.4 数字插补	5.4.1 插补基本原理
5.4.2 常用插补方法	5.5 计算机控制系统抗干扰措施
5.5.1 材料加工装备控制系统的干扰方式	5.5.2 硬件抗干扰措施
5.5.3 软件抗干扰措施	5.6 材料成形装备计算机控制系统的设计
5.6.1 材料成形装备计算机控制系统的设计要求与特点	5.6.2 计算机控制系统设计的一般步骤
第6章 材料成形过程中的电加热装置及控制	6.1 材料成形过程的能量来源
6.1.1 材料加工中常用的能源	6.1.2 材料成形中的电加热技术及应用
6.2 材料成形过程中的电阻加热技术	6.2.1 电阻加热炉
6.2.2 电阻焊装置	6.3 材料成形过程中的感应加热技术
6.3.1 感应加热炉	6.3.2 感应焊接热源装置
6.3.3 感应加热设备的控制技术	第7章 材料连接成形设备及控制技术
7.1 弧焊电源-电弧系统简介	7.1.1 弧焊电源的外特性和电弧的静特性
7.1.2 弧焊电源外特性的控制原理	7.1.3 弧焊电源的其他控制内容
7.2 整流式弧焊电源实例分析	7.2.1 熔化极电弧焊设备及其控制技术
7.2.2 钨极氩弧焊设备（TIG）及控制技术	7.3 逆变式弧焊电源
7.3.1 逆变式弧焊电源的原理	7.3.2 单端正激弧焊逆变电源实例分析
7.3.3 半桥式弧焊逆变电源实例分析	7.3.4 全桥式弧焊逆变电源实例分析
7.4 数字化弧焊电源	7.4.1 数字化弧焊电源的特点
7.4.2 数字化弧焊电源的实现	7.4.3 数字化弧焊电源实例
7.5 弧压控制系统	7.6 生产线中的连接成形装备及控制
7.6.1 机械部分组成	7.6.2 电气部分组成
7.6.3 气路和水路	7.6.4 系统的PLC控制
第8章 铸造成形装备控制系统	8.1 冲天炉熔化的测量及自动控制系统
8.1.1 冲天炉熔炼过程的测量	8.1.2 冲天炉熔炼过程的自动控制系统
8.2 基于PROFIBUS总线的湿型砂砂处理控制技术	8.2.1 PROFIBUS技术特征及优点
8.2.2 控制系统的网络结构	8.2.3 控制系统的软件设计
8.3 基于MCS-51单片机的配料用电子秤	8.3.1 电子配料秤的工作原理
8.3.2 单元电路分析	8.3.3 调试程序
8.3.4 精度计算	8.4 湿型砂静压造型生产线的控制技术
8.4.1 静压造型线的组成及工艺流程	8.4.2 计算机控制系统的构成
8.4.3 控制系统设计中的难点	8.5 压铸成形的计算机控制系统
8.5.1 计算机控制装置的基本结构	8.5.2 压铸机计算机控制系统的特点
8.6 低压铸造控制系统实例	8.6.1 液面加压系统的控制原理
8.6.2 低压铸造控制系统	第9章 塑性成形设备及控制技术
9.1 塑性成形设备及计算机控制的特点	9.2 数字控制技术（数控系统）发展状况
9.2.1 国外发展动态	9.2.2 国内发展动态
9.3 塑性成形设备通用数控系统结构	9.3.1 硬件体系结构
9.3.2 塑性成形设备数控系统软件功能	9.4 快速锻造液压机组的计算机控制
9.4.1 三级分布式控制系统	9.4.2 基于现场总线技术的控制系统
9.5 激光快速成形系统计算机控制技术	9.5.1 激光快速成形原理及特点
9.5.2 控制系统结构	9.5.3 快速成形软件框架结构
9.5.4 软件功能	9.5.5 关键控制技术参考文献

《材料成形装备控制技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com