

《新编摩托车故障检修精选280例》

图书基本信息

书名：《新编摩托车故障检修精选280例》

13位ISBN编号：9787534556180

10位ISBN编号：753455618X

出版时间：2007-9

出版社：江苏科技

作者：陈群

页数：215

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《新编摩托车故障检修精选280例》

内容概要

新编摩托车故障检修精选280例，ISBN：9787534556180，作者：陈群、陈大启、唐庆荣

《新编摩托车故障检修精选280例》

书籍目录

第一部分 摩托车发动机故障检修实例【实例1】光阳豪迈50摩托车发动机工作时有“哗啦哗啦”的响声【实例2】嘉陵·本田TACT50摩托车因拉缸检修后出现发动机工作时汽缸内会发出异常响声【实例3】重庆·雅马哈CY80摩托车在怠速运转时有明显的“咔咔”声响【实例4】大阳DY100—5摩托车在长途行驶中汽缸盖处突然出现“嗒嗒”的强烈响声【实例5】新感觉XG3100摩托车启动后在汽缸体左侧处有清脆的“嗒嗒”响声【实例6】嘉陵JL100摩托车启动后在汽缸体左侧处有清脆的“嗒嗒”响声【实例7】隆鑫LX100--9摩托车启动后在汽缸体左侧处有清脆的“嗒嗒”响声【实例8】嘉陵JH125摩托车发动机检修后出现异响【实例9】春兰虎CL125--3摩托车汽缸盖处会发出“哒哒”响声【实例10】钱江03125摩托车发动机启动后有“哗啦哗啦”的杂音【实例11】五羊·本田WH125T摩托车发动机运转时有异常响声【实例12】嘉陵·本田JH125--10摩托车汽缸盖内会发出断续而有规律的异响【实例13】春兰CL150T - 2摩托车因冒蓝烟更换活塞、活塞环后出现发动机工作时汽缸内会发出异常响声【实例14】厦杏SXI25摩托车维修电启动离合器后出现发动机震动较大【实例15】中裕ZY125—2摩托车出现发动机震动噪声较大【实例16】嘉陵JH125摩托车发动机工作运转时有“哗啦哗啦”的响声【实例17】本田CB125T摩托车更换磁电机后启动时发现异响【实例18】钱江QJ125双缸摩托车右曲轴箱盖内出现异响【实例19】三阳迪奥DIO50摩托车启动困难【实例20】本田DIO50摩托车无法启动【实例21】春兰CL50QT摩托车火花塞经常损坏【实例22】嘉陵·本田TACT50摩托车冷车启动困难，无怠速【实例23】嘉陵·本田TACT50摩托车停放一周后经常无法启动【实例24】建设·雅马哈JYM90T摩托车冷车启动困难【实例25】嘉爵JJ125T—6A摩托车发动机无法启动【实例26】佛斯弟FT125T - 4摩托车发动机自动熄火后不能启动【实例27】轻骑·铃木AG100摩托车用电启动时发动机难以启动，但用脚踏启动时却较易启动【实例28】豪爵·铃木AX100摩托车启动困难，无怠速，偶尔有“飞车”现象【实例29】宗申ZS100—19摩托车冷车启动困难【实例30】力帆LF100摩托车行驶中突然熄火再也无法启动【实例31】豪爵HJ125—8摩托车早上启动困难【实例32】豪爵HJ125—8摩托车启动困难【实例33】轻骑·铃木GM125摩托车发动机启动困难【实例34】五羊·本田WH125C：摩托车出现断火现象，至修理时已无法启动【实例35】春兰虎cL125—3摩托车阴雨天时冷车启动困难【实例36】金城JC125摩托车行驶中突然熄火后再也无法启动【实例37】钱江QJ125—C摩托车冷车启动困难【实例38】光阳珠峰ZF125T摩托车突然间不能启动【实例39】新大洲XDZ125摩托车行驶十几千米后熄火不能启动【实例40】嘉陵JH125摩托车发动机突然熄火后不能启动

第二部分 摩托车传动系统故障检修实例
第三部分 摩托车行车操纵制动系统故障检修实例
第四部分 摩托车电气仪表系统故障检修实例

《新编摩托车故障检修精选280例》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com