

《新编柴油车故障检修精选300例》

图书基本信息

书名：《新编柴油车故障检修精选300例》

13位ISBN编号：9787534554995

10位ISBN编号：7534554993

出版时间：2007-9

出版社：江苏科技

作者：王元龙,徐寅生

页数：337

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《新编柴油车故障检修精选300例》

内容概要

《新编柴油车故障检修精选300例》以装用柴油机的汽车在实际使用中所出现的故障实例为主体，介绍了东风、解放、斯太尔、依维柯、五十铃等系列柴油车常见故障的诊断与排除方法。内容通俗易懂，且针对性和实用性强，可供汽车驾驶员和修理工阅读，也可供大中专院校汽车专业的在校师生学习参考。

《新编柴油车故障检修精选300例》

书籍目录

内容提要前言第一部分 东风柴油车故障诊断实例[实例1] 康明斯发动机熄火困难[实例2] 康明斯发动机高压油泵调速器发卡[实例3] 康明斯发动机严重冒黑烟[实例4] 一辆装用康明斯发动机的汽车动力不足[实例5] 东风EQ1141型汽车难启动[实例6] 东风EQ1141G型汽车隔夜难发动[实例7] 东风EQ1141G型汽车熄火后难启动[实例8] 东风EQ1141G型汽车启动后自行熄火[实例9] 东风EQ1141G型汽车飞车[实例10] 东风EQ1141G型汽车行驶中速度明显下降[实例11] 东风EQ1141G型车用柴油机动力性能变差[实例12] 东风EQ1141G型车用柴油机功率下降[实例13] 东风EQ1141G型柴油载货汽车发动机拉缸[实例14] 东风EQ1141G型柴油载货汽车行驶中常熄火[实例15] 东风EQ1141G型柴油载货汽车油路中有空气[实例16] 东风EQ1141G型载货汽车热车难以启动[实例17] 东风EQ1141G型汽车排气管冒黑烟[实例18] 东风EQ1141G型汽车突然挂不进挡[实例19] 东风EQ1141G型汽车冷气不足[实例20] 东风EQ1108G6D型汽车停放在坡道上难发动[实例21] 东风EQ1108型汽车不能启动[实例22] 东风EQ1108G6D型汽车发动机有异常响声[实例23] 东风EQ1108型柴油载货汽车发动机机油压力低[实例24] 东风EQ1108G6D型汽车加速缓慢[实例25] 东风EQ1108G6D型汽车减速易熄火[实例26] 东风EQ1108型汽车排气有机油[实例27] 东风EQ1108G6D型汽车左侧灯光暗淡[实例28] 东风EQ1118G型汽车不能启动[实例29] 东风EQ1118G型汽车加速不良[实例30] 东风EQ1118GA型汽车排气管冒黑烟[实例31] 东风EQ1118G型汽车高速正常，怠速不稳[实例32] 东风EQ1118型汽车跳挡[实例33] 东风EQ1061F型汽车水箱窜机油.....第二部分 解放柴油车故障诊断实例第三部分 斯太尔汽车故障诊断实例第四部分 依维柯柴油车故障诊断实例第五部分 五十铃柴油车故障诊断实例第六部分 其他柴油车系故障诊断实例

《新编柴油车故障检修精选300例》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com