

《装饰装修工程施工禁忌》

图书基本信息

书名：《装饰装修工程施工禁忌》

13位ISBN编号：9787112134274

10位ISBN编号：7112134277

出版时间：2011-9

出版社：中国建筑工业出版社

作者：张毅 编

页数：406

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《装饰装修工程施工禁忌》

内容概要

《装饰装修工程施工禁忌》是《施工禁忌系列丛书》的一本，主要包括抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、隔墙工程、饰面工程、地面工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程以及细部工程等内容。编写体例摒弃了以往人们习惯的从正面叙述的常规模式，以“亮红灯”的警示方式指出各项施工中的“禁忌”。每条“禁忌”构成一个独立的内容，针对性、系统性强，并具有实际的可操作性。在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易懂、概念清楚、实用性强，便于读者理解和应用。可供装饰装修工程施工员参考使用。

《装饰装修工程施工禁忌》

书籍目录

第1章 抹灰工程

第1节 内墙抹灰

- 【禁忌1】墙体与门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落
- 【禁忌2】砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝
- 【禁忌3】轻质隔墙板抹灰空鼓、裂缝
- 【禁忌4】抹灰面层起泡、开花、有抹纹
- 【禁忌5】墙面抹灰层析白
- 【禁忌6】抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正
- 【禁忌7】混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝
- 【禁忌8】钢板网顶棚抹灰空鼓、裂缝
- 【禁忌9】板条顶棚抹灰空鼓、开裂
- 【禁忌10】墙裙、水泥窗台产生空鼓、裂缝
- 【禁忌11】装饰灰线变形
- 【禁忌12】喷涂抹灰花纹不匀，局部出现流淌、接槎明显
- 【禁忌13】喷涂抹灰颜色不均、局部泛白
- 【禁忌14】内墙罩面灰接槎明显、色泽不匀

第2节 外墙抹灰

- 【禁忌15】外墙空鼓、裂缝
- 【禁忌16】建筑物外表面起霜
- 【禁忌17】外墙面接槎有明显抹纹，色泽不匀
- 【禁忌18】雨水污染墙面

.....

第2章 门窗工程

第3章 吊顶工程

第4章 隔墙工程

第5章 饰面工程

第6章 地面工程

第7章 幕墙工程

第8章 涂饰工程

第9章 裱糊与软包工程

第10章 细部工程

参考文献

《装饰装修工程施工禁忌》

章节摘录

原因分析如下： 1.基层处理不当或清理不干净；墙面浇水不透，抹灰后基层（或底灰）很快吸收砂浆中的水分，影响粘结力。 2.配制砂浆和原材料质量不好，使用不当。 3.基层偏差较大，一次抹灰层过厚，干缩率较大。 4.线盒往往是由电工在墙面抹灰后自己安装，由于未按抹灰操作规程施工，过一段时间易出现空裂。 5.砖混结构顶层两端山头开间，在砖墙与圈梁交接处，由于砖墙和混凝土的膨胀系数不同，经过一定时间后出现水平裂缝，并随着时间的增长而加大。 6.拌合后的水泥砂浆或水泥混合砂浆不及时使用完，停放时间过长，砂浆逐渐失去流动性而凝结。为便于操作，重新加水拌合，以达到一定稠度，从而降低了砂浆强度和粘结力，产生空鼓、裂缝。 7.在石灰砂浆及保温砂浆墙面上，后抹水泥踢脚板、墙裙时，在上口交接处，石灰砂浆未清理干净，水泥砂浆罩在残留的石灰砂浆或保温砂浆上，大部分工程会出现空鼓、裂缝。 【措施】 1.抹灰前的基层处理是保证抹灰质量的关键之一，必须认真做好。 （1）混凝土、砖石基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂油污、泛碱、析盐等，均应清除干净。一般对隔离剂油污可先用火碱水清洗，其浓度为5%—10%，然后再用水清洗。

《装饰装修工程施工禁忌》

精彩短评

- 1、教材很好，很实用，已经当做我们公司员工培训的基础教材了，教材很好，很实用，已经当做我们公司员工培训的基础教材了
- 2、专业人员必读
- 3、物流还是满给力的·二天左右就到了。
- 4、对新晋设计师来说还是有点帮助的
- 5、想从事装修的，可以看一下，有些东西应该是要知道的
- 6、很好的一本书，比较喜欢。
- 7、帮老公买的，他说书不错，很有帮助。他很喜欢。
- 8、还算可以，对于初学者还需要一定的实际工作经验
- 9、感觉不错，蛮有用的，实用

《装饰装修工程施工禁忌》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com