### 图书基本信息

书名:《计算机超频玩家手册》

13位ISBN编号:9787562422563

10位ISBN编号:7562422567

出版时间:2000-8

出版社:重庆大学出版社

作者:双帆,陈伟

页数:224

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读,请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

### 内容概要

### 第1章 超频基础

- 1.1 理解超频的概念
- 1.1.1 主频和外频
- 1.1.2 时钟和频率
- 1.1.3 主频、外频和运算速度
- 1.2 超频描述
- 1.3 超频的原理
- 1.4 超频的好处
- 1.5 影响超频的几个因素
- 1.6 超频对CPU以及其他部件的损害

#### 第2章 CPU超频

- 2.1 CPU超频运行与外频的选择
- 2.2 基本原则
- 2.3 CPU超频方法大全
- 2.3.1 变频法
- 2.3.2 选择法
- 2.3.3 散热器法
- 2.3.4 风扇法
- 2.3.5 导热硅脂法
- 2.3.6 贴脚法
- 2.3.7 调整CPU电压法
- 2.3.8 表面抛光法
- 2.3.9 水冷法
- 2.3.10 制冷片法
- 2.3.11 内存电压调整法
- 2.3.12 掀盖法
- 2.3.13 压缩机制冷法
- 2.3.14 浸泡法
- 2.3.15 液氮冷冻法
- 2.3.16 PLL修改法
- 2.3.17 风路设计
- 2.4 超频方案
- 2.4.1 Pentium超频方
- 2.4.2 K6&K6-2超频方案
- 2.4.3 6X86 & M 超频方案
- 2.4.4 超Pentium 和赛扬
- 2.4.5 更换盒装Slot1Celeron散热器
- 2.4.6 图解拆除Pentium 的外壳
- 2.4.7 如何拆除盒装P 原厂散热器
- 2.4.8 P 超频受限于L2
- 2.4.9 超频新宠 Coppermine (铜矿) 奔腾 处理器
- 2.4.10 廉价的超频组合: Coppermine+VIA PC133
- 2.4.11 超频K6
- 2.4.12 K6-2最最简易倍频修改大法
- 2.4.13 超频AMD K7 Athlon
- 2.4.14 超频M
- 2.4.15 AMD K7电压超频密技

- 2.4.16 其他CPU
- 2.5 CPU锁频的方法
- 2.6 专门针对K7 CPU研发的超频控制器
- 2.7 超频不成功的现象和解决方案
- 第3章 主板超频
- 3.1 440BX之Coppermine 500E升级改造计划
- 3.1.1 500E为最佳选购
- 3.1.2 440BX & Coppermine升级计划
- 3.2 奔向200MHz
- 3.3 华硕K7V Athlon超频技巧
- 3.4 梅捷6BA + 对抗磐英BXA M
- 3.5 磐英BX6主机板测试报告
- 3.5.1 功能特色
- 3.5.2 限制
- 3.5.3 Vio使得超频更容易
- 3.5.4 惟一的问题
- 3.6 让华硕主板支持软跳线
- 第4章 内存超频
- 4.1 内存条的速度
- 4.1.1 PC 100规范
- 4.1.2 SPD规范
- 4.2 识别PC-100标识
- 4.3 选购PC133内存
- 4.4 CAS等待时间
- 4.5 额定可用频率
- 4.6 内存超频的好搭——Apollo Pro 133芯片组
- 4.7 极品内存超频测试
- 第5章 内存超频
- 5.1 显卡超频说明
- 5.2 部分显卡超频方法
- 5.2.1 使用3Dlabs Permedia 2芯片的显卡(如Diamond Fire GL 1000 Pro)
- 5.2.2 ATI Rage系列显示卡
- 5.2.3 使用Cirrus Logic、S3、Tseng、Trident芯片的显卡
- 5.2.4 Trident Imagine 9750
- 5.2.5 Matrox Mystique/Millennium/Millennium
- 5.2.6 Nvidia Riva 128
- 5.2.7 Rendition Verite V1000 series
- 5.2.8 3Dfx Voodoo Graphics、 3Dfx Voodoo Rush
- 5.2.9 3Dfx Voodoo
- 5.2.10 超频Voodoo Banshee
- 5.2.11 G200超频RAMDAC内存技巧
- 5.2.12 超频3DLabs Permedia 2芯片的显示卡
- 5.2.13 超频Voodoo3显卡
- 5.2.14 超频Riva 128
- 5.2.15 超频你的技嘉GA-MG400显卡
- 第6章 硬盘、风扇超频
- 6.1 制约硬盘超频的因素
- 6.2 超频不成功的处理
- 6.3 狂超硬盘实例

- 6.4 如何选购可超频硬盘
- 6.5 风扇超频
- 6.5.1 超频方法
- 6.5.2 注意事项
- 6.5.3 具体做法
- 第7章 网络超频
- 7.1 有关Modem的加速
- 7.2 优化Modem
- 7.2.1 修改系统设置(主要是注册表)
- 7.2.2 浏览加速软件
- 7.2.3 其他方法
- 7.3 快猫加鞭speedcat
- 7.3.1 特点
- 7.3.2 使用
- 第8章 超频之散热篇
- 8.1 怎样散热
- 8.1.1 用好导热硅胶
- 8.1.2 散热风扇
- 8.1.3 几款独特的散热风扇
- 8.2 水冷法实战篇
- 8.2.1 水冷器原理
- 8.2.2 水冷器的结构
- 8.2.3 制作水冷器的关键
- 8.2.4 DIY水冷器
- 8.3 CPU降温之实战半导体制冷
- 8.3.1 半导致冷器结构与工作原理
- 8.3.2 DIY致冷器
- 第9章 超频的配角以及安全超频
- 9.1 超频的配角
- 9.1.1 ISA接口卡
- 9.1.2 BIOS
- 9.1.3 机箱
- 9.2 安全超频
- 9.2.1 注意CPU/GPU温度
- 9.2.2 CPU温度的直接测试方法
- 9.2.3 环境温度
- 9.3 超频后的测试
- 9.3.1 测试的意义
- 9.3.2 测试步骤
- 9.3.3 测试方法
- 第10章 超频工具软件篇
- 10.1 SoftFSB
- 10.2 LightSpeed
- 10.3 Powertweak
- 10.4 WCPUID、WCPUL2、WCPUCLK
- 10.5 Motherboard Monitor
- 10.6 Fast Card
- 10.7 Waterfall Pro
- 10.7.1 特点

- 10.7.2 系统要求
- 10.7.3 系统功能
- 10.8 Waterfall Pro的设置
- 10.9 PowerStrip
- 10.9.1 简介
- 10.9.2 PowerStrip的基本功能
- 10.9.3 PowerStrip的超频功能
- 10.9.4 超频指南
- 第11章 硬件测试工具篇
- 11.1 Winsystem 98 V3.02
- 11.2 声卡测试程序
- 11.2.1 测试程序SC12
- 11.2.2 ESS688系列声卡检测与配置工具
- 11.3 最新系统信息检测工具SysChk 2.44b
- 11.4 硬件信息检测工具软件HWINFO 4.35
- 11.4.1 HWINFO文件组成
- 11.4.2 HWINFO使用方法
- 11.5 最新的测试软件WinBench 98 1.0使用详解
- 11.5.1 WinBench 98运行环境
- 11.5.2 WinBench 98使用之前的注意事项
- 11.5.3 WinBench 98的命令行参数
- 11.5.4 WinBench 98使用方法与应用实例
- 11.6 检测光盘工具软件
- 11.6.1 扫描光盘驱动器的工具SCANCD
- 11.6.2 快速检查CD数据可读的工具软件VCD
- 11.6.3 CD ROM时间分析工具软件CDTA
- 11.6.4 CD-ROM完整测试工具软件
- 11.6.5 CD ROM信息与校验工具CDINFO
- 11.7 硬盘传输速度检测工具软件Qbench
- 11.8 流行3D测试软件大观
- 11.8.1 3D WinBench 99测试程序
- 11.8.2 3D Mark99测试程序
- 11.8.3 Final Reality测试程序
- 11.8.4 区格D3D测试员软件
- 11.8.5 ViewPref测试程序
- 11.8.6 FgoCity测试程序
- 11.8.7 Indv3D测试程序
- 11.8.8 3D显卡测试软件3D Benchmark VGA 1.0
- 11.9 Hardware Sensors Monitor 3.0.1.7
- 11.10 MagnaRAM97
- 附录 超频速查表
- 附录1 K6/2-300超频编号
- 附录2 赛扬C333/C366/C400超频编号速查表
- 附录3 P 300超频编号大全

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com