

《自动化仪表刻度换算速查表》

图书基本信息

书名：《自动化仪表刻度换算速查表》

13位ISBN编号：9787810067102

10位ISBN编号：7810067109

出版时间：1993-12

出版社：东北大学出版社

作者：王泉景

页数：131

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《自动化仪表刻度换算速查表》

内容概要

内容提要

《自动化仪表刻度换算速查表》排列出以0~100为基准刻度、500组35个系列刻度范围的换算标准数据，适用于国内、外单元组合式仪表和基地式仪表的输出与输入、显示与变送、差压与流量、电动与气动等示值之间的换算对照。

本书是石油、化工、机械、电力、医药、冶金、煤气等部门自动化仪表设计、制造、使用、维修和管理人员的一本实用工具书，也可供大中专院校、职业学校和技工学校有关专业师生阅读参考。

《自动化仪表刻度换算速查表》

书籍目录

目录

编者的话

一、工作原理

二、技术参数

三、使用方法

四、换算举例及维修点滴

五、速查表

《自动化仪表刻度换算速查表》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com