

# 《德国IHK汽车机电一体化师实践》

## 图书基本信息

书名：《德国IHK汽车机电一体化师实践工作任务指导教程》

13位ISBN编号：9787111453972

出版时间：2014-4-9

作者：刘威

页数：352

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《德国IHK汽车机电一体化师实践》

## 内容概要

本教材参考德国汽车机电一体化师的培训规则和实践考试的要求，经过教学实践和考试实践的总结，建立了关于汽车机械、电器以及控制系统的若干道实践考题。实践考题内容涉及汽车的维修保养、故障诊断和按照交通法规对车辆的检查。从车辆系统来说包含了发动机系统、电气系统、底盘系统、网络控制系统等。

考题的标准完全符合IHK考试的要求，每道考题内容包括考试说明、客户委托、故障点设置、工作计划、任务实施记录、专业情景对话、工作任务的评分表和参考资料。在每个工作任务后附有本工作任务的参考答案、相关知识或故障案例。

本教材的一大特点教材虽然以实践操作为主线，但在强调学生实践能力的同时，注重学生的理论知识、计划能力、记录能力、沟通交流能力的培养。

本教材在使用方法上使用方法上灵活多样，可以作为汽车专业实践考试的题库使用、也可以作为理实一体化的实训工作任务手册。使用本教材的院校可以在不改变工作任务的情况下根据自己的实际情况选择不同的设备材料。

在本教材有的工作任务收集了实际的故障案例，实训内容都经过了作者和维修人员的实际验证，这一点体现了工作任务的真实性。因此本书不失为一本较好的汽车维修技术教材。

## 书籍目录

- 第1章 汽车机电一体化师实践考试总体说明
- 第1节 期末考试第1部分实践考试说明
- 第2节 期末考试第1部分实践考试说明
- 第2章 期末考试第1部分实践考试模拟工作任务
- 工作任务1 宝来充电系统故障
- 工作任务2 瑞纳轿车照明系统故障
- 工作任务3 瑞纳前雾灯故障
- 工作任务4 ix35轿车起动系统故障检测
- 工作任务5 捷达车窗玻璃不能升降
- 工作任务6 宝来1.5万公里保养检查
- 工作任务7 宝来更换制动片
- 工作任务8 宝来1.6L发动机缸体测量、检查
- 第3章 期末考试第2部分实践考试模拟工作任务
- 工作任务1 根据废气成分对汽车系统的诊断
- 工作任务2 碳罐电磁阀管路漏气检测
- 工作任务3 朗逸级轿车EPC 灯报警故障排除
- 工作任务4 检查捷达轿车火花塞损坏
- 工作任务5 更换转向横拉杆球头
- 工作任务6 机油压力及机油压力传感器检查
- 工作任务7 宝来正时皮带拆装
- 工作任务8 按公路交通法的规定对汽车进行检验
- 工作任务9 车轮定位操作
- 工作任务10 车轮动平衡操作
- 工作任务11 速腾中控锁故障检测
- 工作任务12 捷达空调系统不工作
- 工作任务13 速腾空调制冷剂加注
- 工作任务14 瑞纳ABS系统故障排除
- 工作任务15 丰田汽车右后车窗不能打开检测
- 第4章 期末考试理论部分技术类试题选择题
- 第5章 期末考试理论部分简答题
- 附件 汽车机电一体化师培训规则

# 《德国IHK汽车机电一体化师实践》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)