

《数控机床机械系统习题册/全国高总

图书基本信息

书名：《数控机床机械系统习题册/全国高等职业院校数控类专业教材》

13位ISBN编号：9787504542861

10位ISBN编号：7504542865

出版时间：2004-4

出版社：

作者：朱正伟 编

页数：33

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

内容概要

《数控机床机械系统习题册》是全国高等职业院校数控类专业教材《数控机床机械系统》的配套用书。根据教材的内容和章节顺序，《数控机床机械系统习题册》安排了相应的习题，对巩固课堂知识、提高学生分析问题和解决问题的能力有一定作用。

《数控机床机械系统习题册/全国高总

书籍目录

第一章 零件与部件一、填空题二、判断题三、选择题四、名词解释五、简答题六、计算题第二章 机构与夹具一、填空题二、判断题三、选择题四、名词解释五、简答题六、计算题第三章 液、气压传动与控制一、填空题二、判断题三、选择题四、简答题第四章 数控机床主要机械结构一、填空题二、判断题三、选择题四、简答题第五章 数控机床其他机械结构一、填空题二、判断题三、选择题四、简答题

章节摘录

插图：二、判断题(正确的画“ ”，错误的画“ × ”)1. 心轴可传递转矩，并承受弯矩。()2. 转轴同时承受弯矩和传递转矩。()3. 传动轴不承受弯矩或弯矩很小，只传递转矩。()4. 合金钢代替碳素钢能提高轴的刚度。()5. 含碳较低的合金钢热处理时，先需渗碳处理，再淬火、回火。()6. 轴肩处的圆角半径 r 应比轴上配合零件孔端的圆角半径 r 或倒角 C 小。()7. 套筒一般用于零件间距离较大的轴向固定场合。()8. 销与紧定螺钉都可用于轴上配合零件的周向固定，但承载不可太大。()9. 带传动的工作阻力超过极限值，带将会在轮面上打滑。()10. V带和平带传动有弹性滑动，不能保持恒定的传动比。()11. V带在载荷不大，直径较小或转速较高的情况下，通常采用帘布结构。()12. V带传递功率越大，选用的截面积越大。()

编辑推荐

《数控机床机械系统习题册》：全国高等职业院校数控类专业教材。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com