



图书基本信息



内容概要

河北首部以县为单元的《河北省明长城资源调查报告——涿源卷》，综合总结了涿源段长城资源的调查成果，较为全面地反映了长城的历史沿革、自然与人文环境、本体现状及保护管理状况等内容。本书汇集了长城及相关设施勘察测绘成果，第一次较为全面整理了涿源明长城敌台实测图及相关数据；通过将调查成果与文献记载、历史照片进行对比，使报告更形象的反映了历史变迁。这些有益的探索，对今后长城其他区段调查报告的整理具有重要示范意义。

書籍目錄

前言

第一部分 涇源縣明長城資源概況

- 一、涇源縣明長城資源分佈的自然地理與地貌特徵
- 二、涇源縣明長城的歷史及主要結構特徵
- 三、涇源縣以往長城調查和保護管理情況
- 四、此次長城資源調查的背景和實施情況

第二部分 長城資源調查主要成果

- 一、保存現狀
 - (一)分佈與走向
 - (二)本體與相關遺存保存現狀
 - (三)數據統計
 - (四)數據分析
- 二、自然與人文環境

第三部分 結論

- 一、此次長城資源調查的主要成果
 - (一)長城資源調查的重要意義及影響
 - (二)與以往調查成果的比較
 - (三)調查與文獻印證的情況
 - (四)調查中的重大發現及價值評估
- 二、長城保護的主要問題及對策建議
 - (一)主要問題
 - (二)保護與管理對策及建議

第四部分 附錄

- 一、註釋
 - (一)明代邊牆大事記
 - (二)文獻註釋
 - (三)邊牆詩文
 - (四)石刻與磚文
 - (五)武器裝備
 - (六)建築標本
 - 二、河北省涇源縣牆體分段剖面圖
 - 三、附表
- 圖版

章节摘录

插图：保存现状整体状况：较差。损毁情况：台体包砖结构破坏严重，条石基础保存完好；外墙基本完整，券室墙部分坍塌；台体顶部铺房、垛口、望孔均已无存；石质吐水口已全部缺失。详细描述建筑形制：敌台平面呈回字形，四券室四通道结构。建筑朝向：北偏东20°。材料：下为条石基础，上为包砖。详细描述：台体通高：东南角8.77米，东北角8.42米，西南角8.44米，西北角8.46米；条石基础高7层高3.3米，8层高3.8米。台体平面：南北长10.69米，东西长10.595米；中心室南北长5.62米，东西长5.62米；券室南北长10.69米，宽1.03米；通高4.32米，直高3.03米。通道宽1.46米。箭窗洞高2.58米，直高1.93米。箭窗通高1.0米，直高0.71米；宽0.57米，墙厚0.38米。南门内券通高2.8米，直高2.0米，宽1.41米。门券通高1.91米，直高1.62米，宽0.92米。门柱石高1.42米，宽0.4米，压肩石长0.91米，宽0.45米，厚0.2米。门轴石宽0.25米，厚0.12米。通道宽1.46米。台体收分2°。台体立面于南北两侧墙体中间位置辟门，两侧各辟一箭窗；东西两侧墙体各辟四箭窗。台体两个梯道均设于西侧券道，中心室墙外侧。台体外侧条石基础完好；城砖抱起部分保存一般；顶部已基本坍塌。台体内部券室东北角坍塌，其他部分也有较为严重的毁坏。台体内部券室顶部，仅有南面和中间部分残留，其余全部坍塌。券室和箭窗均为二伏二券结构，主券坍塌处可见清晰断层。



编辑推荐

《河北省明长城资源调查报告(涿源卷)(套装上下册)》是由文物出版社出版的。



精彩短评

1、河北省来源县的长城是全中国保存的最完好的



版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com